• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 7 3 7 4
料 號	12025000143 原廠編號
英文品名	RIGHT DOOR STOP BLOCK (TYPE 321/341 TRAIN)
中文品名	右側車門止檔塊(321/341 型)
詳細規格	右側車門止檔塊由下列元件組成,各元件的規格、數量詳以下說明:  一、右側車門止檔塊,每組數量1件。 (一)材質:不銹鋼(SUS304)。 (二)尺寸:101.5mm(總長)×34mm(寬)×40mm(高)(詳圖1)。  二、緩衝橡膠: (一)材質/硬度:NBR/(Shore A)60±5°。 (二)尺寸:34mm(長)×40mm(寬)×3mm(厚度),每組數量1件。 (三)黏貼位置:位置(詳圖1),使用金屬、橡膠黏合劑黏貼(參考廠牌/型號LOCTITE 480)。  三、加工方式:止檔塊及加強板不可採彎角成型或銲接方式製作,表面需平整,全部銳角處需倒角0.5mm。  175±05 2121±02
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	101.5±0.5 圖 1、右側車門止檔塊示意圖(單位 mm)
	四、配件:(詳圖 2)
	(一)六角頭螺栓 M8*45(符合 ISO 4017 規範): 材質 A2 不銹鋼,每組數量 1 件
	(二)六角頭螺帽 M8(符合 ISO 4032 規範):材質 A2 不銹鋼,每組數量 1 件。
	(三)平墊圈 M8(符合 ISO 7093-1 規範):材質 A2 不銹鋼,外徑 12.5mm±0.1mm,
	組數量1件。

料 號	12025000143	原廠編號				
英文品名	RIGHT DOOR STOP BLOCK (TY	/PE 321/341	TRAIN)			
中文品名	右側車門止檔塊(321/341型	)				
	(四)橡膠墊圈(符合 ASTM E 662、BSS 7239 規範):材質橡膠,外徑 12.5mm±0.1mm、 內徑 8mm±0.1mm、厚度:1mm±0.1mm,每組數量 1 件。 (五)平墊圈 M8(符合 ISO 7093-1 規範):材質 A2 不銹鋼,每組數量 2 件。					
	圖 2 配件一覽					
樣品測試	(一)樣品測試:  1、廠商應於決標次日起[60]日內提供樣品1件予機關測試,若逾期未提供核品或已提供樣品經測試不合格,經機關通知指定之期限內未再提送樣品機關通知廠商解除契約。  2、廠商所提供樣品經測試不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提送所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關的知廠商解除契約。  3、外觀檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。  4、測試: (1)測試數量:1組。 (2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於321型電聯車右側車門止檔塊相應位置,確認尺寸是否符合安裝。 (3)測試地點:機關指定之地點。  5、合格標準: (1)外觀檢查:廠商所交樣品外觀須無缺陷,規格須符合訂購單規定。 (2)測試:廠商所交財物尺寸須符合安裝,無須額外加工或增購其他零額件,且安裝時無任何干涉情形。 (3)廠商所提樣品經測試合格後始得交貨,廠商應自機關測試合格通知。 日起[180]日內交清,合格樣品包含於交貨數量。					

料號	12025000143	原廠編號			
英文品名	RIGHT DOOR STOP BLOCK (TYPE 321/341 TRAIN)				
中文品名	右側車門止檔塊(321/341型)				
驗收方式	<ul> <li>(1)測試數量:2.</li> <li>(1)測試數量:2.</li> <li>(2)測試方法:將對應位置,對應位置,</li> <li>(3)測試地點:後</li> <li>(4)允收標準:</li> <li>A、測試:廠商戶</li> <li>配件:</li> <li>B、有瑕疵或異常</li> <li>交財物全數退</li> </ul>	· 分之物 組廠認關 产且之回,全 觀情重 所寸定 物裝沉正驗檢 無,交 交是之 尺時:,結查 無則貨 財否地 寸無驗重果	。 陷該後 勿夺站 須任收新仍,項再 裝安 合干複貨不規所行 苏ヤ	格交驗 《专 安涉驗後合須物。 321 ,形瑕行情合僅	購單規定。 不合格數量退回改正, 不合格數量退回改正, 事中右側車門止檔塊相 類外加工或增購其他零 以對之情形。 以對 以對 以 以 以 的 以 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人 劉書	帆	聯絡電話	02-22753520 轉 6283

ハイフジじん	<b>行 が り</b> り り り り り り り り り り り り り り り り り					
料 號	12025000144 原廠編號					
英文品名	LEFT DOOR STOP BLOCK (TYPE 321/341 TRAIN)					
中文品名	左側車門止檔塊(321/341 型)					
詳細規格	左側車門止檔塊由下列元件組成,各元件的規格、數量詳以下說明:					
	一、左側車門止檔塊,每組數量1件。					
	(一)材質:不銹鋼(SUS304)。					
	(二)尺寸:101.5mm(總長)×34mm(寬)×40mm(高)(詳圖 1)。					
	二、緩衝橡膠:					
	(一)材質/硬度:NBR/(Shore A)60±5°。					
	(二)尺寸:34mm(長)×40mm(寬)×3mm(厚度),每組數量1件。					
	(三)黏貼位置:位置(詳圖1),使用金屬、橡膠黏合劑黏貼(參考廠牌/型號					
	LOCTITE 480) °					
	三、加工方式:止檔塊及加強板不可採彎角成型或銲接方式製作,表面需平整					
	全部銳角處需倒角 0.5mm。					
	21.21±0.2 17.5±0.5 17.5±0.5					
	0.7.8					
	+1 3-0 50±0.2					
	級衝棒膠(34x40x3) — 6.3±0.1					
	30201					
	0.04					
	4					
	101.5±0.5					
	圖 1、右側車門止檔塊示意圖(單位 mm)					
	四、配件:(詳圖 2)					
	(一)六角頭螺栓 M8*45(符合 ISO 4017 規範):材質 A2 不銹鋼,每組數量 1 件					
	(二)六角頭螺帽 M8(符合 ISO 4032 規範):材質 A2 不銹鋼,每組數量 1 件。					
	(三)平墊圈 M8(符合 ISO 7093-1 規範): 材質 A2 不銹鋼,外徑 12.5mm±0.1mm,每					
	組數量1件。					

英文品名 LEFT DOOR STOP BLOCK (TYPE 321/341 TRAIN) 中文品名 左侧单門止檔塊(321/341 型)  (四)核膠墊園(符合 ASTM E 662、BSS 7239 規範):材質核膠,外徑 12.5mm±0.1m 內徑 8mm±0.1mm、厚度:1mm±0.1mm,每組數量1件。  (五)平墊園 M8(符合 ISO 7093-1 規範):材質 A2 不銹鋼,每組數量2件。  (五) 核品测試:1、廠商所提供樣品經測試不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提送 所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關知驗額解除契約。  3、外商檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。 4、測試: (1)測試數量:1組。 (2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於 321型電聯車左側車門止檔塊框應位置,確認尺寸是否符合安裝。	料號	12025000144	原廠編號	
(四) 核膠墊圈(符合 ASTM E 662、BSS 7239 規範): 材質橡膠,外徑 12.5mm±0.1m 內徑 8mm±0.1mm、厚度:1mm±0.1mm,每組數量1件。 (五)平墊圈 M8(符合 ISO 7093-1 規範): 材質 A2 不銹鋼,每組數量2件。 (四) (五) (三) (四) (五) (五) (三) (四) (五) (五) (三) (四) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五	英文品名	LEFT DOOR STOP BLOCK (TYF	PE 321/341	TRAIN)
內徑 8mm±0. 1mm、厚度:1mm±0. 1mm,每組數量 1 件。 (五)平墊圈 M8(符合 ISO 7093-1 規範): 材質 A2 不銹鋼,每組數量 2 件。  (四件) (五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(五)(	中文品名	左側車門止檔塊(321/341型	)	
(正件)  (五)(三)(四)(五)(二)  (一)樣品測試:  1、廠商應於決標次日起[60]日內提供樣品1件予機關測試,若逾期未提供品或已提供樣品經測試不合格,經機關通知指定之期限內未再提送樣品機關通知廠商解除契約。  2、廠商所提供樣品經測試不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提送所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關知廠商解除契約。  3、外觀檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。  4、測試:  (1)測試數量:1組。 (2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於321型電聯車左側車門止檔塊相				
圖2配件一覽  (一)樣品測試:  1、廠商應於決標次日起[60]日內提供樣品1件予機關測試,若逾期未提供品或已提供樣品經測試不合格,經機關通知指定之期限內未再提送樣品機關通知廠商解除契約。  2、廠商所提供樣品經測試2次不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提送所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關知廠商解除契約。  3、外觀檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。 4、測試:  (1)測試數量:1組。 (2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於321型電聯車左側車門止檔塊相		(五)平墊圈 M8(符合 ISO 70	93-1 規範)	: 材質 A2 不銹鋼,每組數量 2 件。
(一)樣品測試:  1、廠商應於決標次日起[60]日內提供樣品1件予機關測試,若逾期未提供品或已提供樣品經測試不合格,經機關通知指定之期限內未再提送樣品機關通知廠商解除契約。  2、廠商所提供樣品經測試不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提近所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關知廠商解除契約。  3、外觀檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。  4、測試:  (1)測試數量:1組。 (2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於321型電聯車左側車門止檔塊相		(西)	(五)(三 0 0 2 3 3	
<ul> <li>1、廠商應於決標次日起[60]日內提供樣品1件予機關測試,若逾期未提供品或已提供樣品經測試不合格,經機關通知指定之期限內未再提送樣品機關通知廠商解除契約。</li> <li>2、廠商所提供樣品經測試不合格,應於機關通知次日起[30]日內重新提送所提供樣品經測試2次不合格(含決標後提送及不合格重新提送),機關知廠商解除契約。</li> <li>3、外觀檢查:比對廠商所交樣品外觀及規格是否符合訂購單規定。</li> <li>4、測試:</li> <li>(1)測試數量:1組。</li> <li>(2)測試方法:將廠商所交樣品安裝於321型電聯車左側車門止檔塊框</li> </ul>			圖 2 函	2件一覽
(3)測試地點:機關指定之地點。 5、合格標準: (1)外觀檢查:廠商所交樣品外觀須無缺陷,規格須符合訂購單規定。 (2)測試:廠商所交財物尺寸須符合安裝,無須額外加工或增購其他零件,且安裝時無任何干涉情形。 (3)廠商所提樣品經測試合格後始得交貨,廠商應自機關測試合格通知	樣品測試	1、廠商應提供機商應是提供商戶。 1、廠商 2、廠商 2、廠戶, 2、內格內, 2、內格內, 2、內格內, 2、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內格內, 1、內內, 1、內	以試次 所。 商圣指 所財時不。不不 交 所符定 交易之 樣尺無格 格格 品 樣安地 品寸何,,,,	經機關通知指定之期限內未再提送樣品,應於機關通知次日起[30]日內重新提送, 含決標後提送及不合格重新提送),機關通 觀及規格是否符合訂購單規定。 安裝於 321 型電聯車左側車門止檔塊相對 。。 觀須無缺陷,規格須符合訂購單規定。 符合安裝,無須額外加工或增購其他零配 干涉情形。

料 號	12025000144	原廠編號				
英文品名	LEFT DOOR STOP BLOCK (TYPE 321/341 TRAIN)					
中文品名	左側車門止檔塊(321/341型	!)				
驗收方式	(1)測試數量:2:(1)測試數量:2:(2)測試方法:將對應位置,確(3)測試地點:機(4)允收標準:A、測試:廠所配件,下方瑕疵或異常交財物全數退	· 分之物 組廠認關 交且之回,全 觀情重 所寸定 物裝別正驗檢 無,交 財否地 大時:,結查 缺則貨	陷該後 为产占 須任收新乃,項再 裝安 合干複貨不規所行 苏ヤ	格交驗 冬麦 安涉驗後合為類物。 21 ,形瑕行情的懂 電 無。疵驗形明,形瑕行情	購單規定。 不合格數量退回改 都車左側車門止檔均 動外加工或增購其 可外加工或增購其 可以 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對	鬼相 也 頁為 <u></u>
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人劉書	帆	聯絡電話	02-22753520 轉 62	283