


物料規格說明

項次:1

料 號	94. XX. N473. LO	原廠編號					
英文品名	VEHICLE DECELERATION PAD WITH TRUNKING						
中文品名	車輛道路減速墊(具線槽)						
詳細規格	1. 每組至少包含1 件黃色減速墊及1 件黑色減速墊。 2. 減速墊材質為橡膠。 3. 每組尺寸：減速墊組合後長至少960mm、寬至少290mm、高至少40mm。 4. 每組減速墊底部至少有2 線槽，線槽寬度至少 30mm、高度至少 15mm。						
		 示意圖					
驗收方式	1、目視檢查： (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、及規格。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準： A、廠商所交財物外觀須無缺陷、規格須符合規定。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 2、測試：無。						
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	蘇楨煒	聯絡電話	02-28930105 #3226		

物料規格說明

項次:2

料 號	54. VD. 0015. LO	原廠編號	
英文品名	381 ISOLATION VALVE COPPER COVER (LARGE)		
中文品名	381 隔離閥銅蓋(大)		
詳細規格	1. 材質:銅合金。 2. 尺寸:高度 $37.5 \pm 2\text{mm}$ 、深度 $35 \pm 1\text{mm}$ ，牙距 20-UNF、螺牙長度 9mm、六角頭寬度 $22 \pm 1\text{mm}$ 、含口型銅墊圈*1(墊圈尺寸:厚度 1.8mm、內徑 14.3mm、外徑 17.5mm)		
 ※圖示外觀僅供參考			
驗收方式	1. 外觀檢查: (1)比對廠商所交財物尺寸是否符合契約規定。 (2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸須符合契約規定。 2. 測試: (1)測試數量:全數 (2)測試方法:將廠商所交財物安裝於 381 行電聯車冷凝機組隔離閥，執行安裝比對。 (3)測試地點:機關指定地點。 (4)允收標準: A、測試: 廠商所交財物應能正常使用(無須額外加工或增購其他零配件)，且無異常情況發生始為合格。 B、有瑕疵或異常之情況: 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	蘇楨煒
		聯絡電話	02-28930105#3226

物料規格說明

項次:3

料 號	54. VD. 0014. L0	原廠編號	
英文品名	381 ISOLATION VALVE COPPER COVER (SMALL)		
中文品名	381 隔離閥銅蓋(小)		
詳細規格	1. 材質:銅合金。 2. 尺寸:高度 $12.5 \pm 1\text{mm}$ ；深度 $14 \pm 1\text{mm}$ ，牙距 20-UNF、螺牙長度 10mm 、六角頭寬 $16 \pm 1\text{mm}$ 。		
 ※圖示外觀 僅供參考			
驗收方式	1. 外觀檢查: (1)比對廠商所交財物尺寸是否符合契約規定。 (2)允收標準:廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸須符合契約規定。 2. 測試: (1)測試數量:全數 (2)測試方法:將廠商所交財物安裝於 381 行電聯車冷凝機組隔離閥，執行安裝比對。 (3)測試地點:機關指定地點。 (4)允收標準: A、測試: 廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），且無異常情況發生始為合格。 B、有瑕疵或異常之情況: 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	蘇楨煒
		聯絡電話	02-28930105#3226