

# 物料規格說明

項次:1

料號	53.VE.0066.LO	原廠編號	
英文品名	MOTOR RUN CAPACITOR		
中文品名	駕駛室風扇電容		
詳細規格	<p>1、廠牌:HYDRA，型號:MLB MKP 3/400II/E1886。</p> <p>2、接線長度：200mm 以上，固定螺柱：M8(含螺絲、墊片)。</p> <p>3、接線需以熱縮套管包覆，完成包覆後熱縮套管長度需 150mm 以上，線頭需壓接 0.75mm<sup>2</sup>之 R 型端子。</p>		
			
圖示僅供參考，以現場實品為準			

# 物料規格說明

項次:1

驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌及型號須符合訂購單規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：5 件。</p> <p>(2) 測試方法：</p> <p>A、將廠商所交財物搭配 381 型電聯車駕駛室風扇電路環境進行安裝。</p> <p>B、將裝有所交財物之駕駛室風扇，進行 30 分鐘運轉測試。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：</p> <p>執行 30 分鐘運轉測試期間，風扇功能需正常，不可發生與廠商所交財物有關之故障情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常處理方式：驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量。</p>				
需求單位	車輛處車輛一廠 信義場	申請人	梁淑晴	聯絡電話	(02)28930105 分機：3510