

物料規格說明

項次:1

料 號	12025000237(51. VC. ST)	原廠編號	
英文品名	DRAIN BOLT		
中文品名	洩冷凍油螺栓		
詳細規格	廠牌：CARRIER 或 CARLYLE 或 CARRIER TRANSICOLD。 型號：06DA-408-944。		
			
※僅供參考，仍以符合機關實際使用需求為主			

物料規格說明

項次:1

<p>驗收方式</p>	<p>(一)驗收測試</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌及型號是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌及型號須符合訂購單規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：6 件。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物於 321 型電聯車冷媒壓縮機進行安裝比對，安裝比對無異常後將該裝有本案財物之冷媒壓縮機安裝於機關測試臺進行強制運轉功能測試，測試時間至少連續 30 分鐘。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物應能正常安裝（無須額外加工或增購其他零配件），於測試臺測試期間，冷媒壓縮機之運轉須無發生肇因於廠商所交財物瑕疵所致之異常情形。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情形，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為<u>原抽樣數量 2 倍</u>，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為<u>前次抽樣數量 2 倍</u>。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>			
<p>需求單位</p>	<p>車輛處車輛二廠</p>	<p>申請人</p>	<p>劉書帆</p>	<p>聯絡電話 02-2275-3520#6283</p>