

物料規格說明

項次:1

料 號	23.40.0045.PM	原廠編號	
英文品名	OIL FILTER FOR HYDRAULIC TENSIONING DEVICE		
中文品名	張緊台車液壓裝置油濾心		
詳細規格	<p>廠牌：MP FILTRI，型號：HP0653A10ANP01</p> <div data-bbox="614 616 1177 1361" data-label="Image"> </div> <p>圖片僅供參考，須符合現場實際安裝需求。</p>		
驗收方式	<p>1、目視檢查：</p> <p>（1）目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>（2）目視檢查數量：全數檢查</p> <p>（3）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定</p> <p>2、測試：無</p> <p>3、交貨地點：木柵倉庫。</p>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	陳俊淇
		聯絡電話	29363730#3303

物料規格說明

項次:2

料 號	94.18.0298.L0	原廠編號	
英文品名	SILICON		
中文品名	矽利康		
詳細規格	<p>1、廠牌：DOW CORNING，型號：LDC 3140 或 廠牌：DOW，型號：DOWSIL 3140。</p> <p>2、包裝：300ml/條。</p> <p>3、產品標示之保存期限：自製造日起至少 12 個月</p> <p>4、第 1 批有效期限至少須至 115 年 11 月 30 日、第 2 批有效期限至少須至 116 年 5 月 31 日。(交期詳分批交貨明細表)</p> <div data-bbox="702 848 1214 1473" data-label="Image"> </div> <p>參考照片</p>		
驗收方式	<p>1. 外觀檢查：比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合訂購單規定。</p> <p>2. 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號及保存期限須符合訂購單規定。</p> <p>3. 測試：無。</p> <p>4. 本項分 2 批交貨(交期詳分批交貨明細表)</p>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	嚴國豐
		聯絡	02-29363730#
		電話	3306

物料規格說明

項次:3

料 號	23.00.0037.L0	原廠編號	
英文品名	HYDRAULIC CYLINDER(FOR G4)		
中文品名	氣壓頂桿(G4 維修平台遮光板用)		
詳細規格	<p>廠牌：SUSPA，型號：01625037B</p> <p>規格：16-4-298-250-AM8-BM8-200N</p> <p>接頭型式：A13 B13 鍍鋅</p> <div data-bbox="451 607 1453 864" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 896 933 1164" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="948 880 1361 1164" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">參考圖</p>		
驗收方式	<p>一、外觀檢查：</p> <p>(一)檢查方式：檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號及規格須符合訂購單規定。</p> <p>二、測試：</p> <p>(一)測試數量：2 件</p> <p>(二)測試方式：安裝於維修平台遮光板進行作動測試。</p> <p>(三)允收標準：可穩固安裝於維修平台遮光板結構，安裝過程中不得有變形或無法安裝情形。安裝後進行遮光板啟閉測試，測試過程須順暢無干涉或其他異常情形。</p> <p>(四)有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格情形，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	維修處纜車維修部	申請人	嚴國豐
		聯絡電話	02-2936373 0#3306